



1 – Interno delle casse non modificate



2 – Le giunzioni tra i lati erano un po' debolucce data la fresatura per l'incastro: ho provveduto a rinforzarla con colla vinilica in tutti gli spigoli




3 – Dato lo spessore non elevato dei pannelli, ho inserito un rinforzo tra i pannelli anteriore e posteriore.



4 – Una bella verniciata a tutto l'interno con vernice antirombo.



5 – ORRORE !!! I vapori della vernice hanno fatto raggrinzire il rivestimento della cassa !
Per fortuna l'effetto è stato momentaneo, ed il rivestimento è tornato all'aspetto originale.



6 – Modificato il crossover